

No. Solicitud: _____

Fecha Solicitud: 10/9/2018

Nombre del Solicitante: Jose Hernández

Área Solicitante: Servicios Generales

Actividad POA: _____

Fecha requerida para entrega: 18/9/2018

Cantidad	Unidad de medida	Descripción del Artículo
1	ud	Servicio de reparacion de vehiculo

Observaciones : para la reparacion del vehiculo TOYOTA HILUX placa EL- 00002, propiedad del CNSS, Cambio de la polea del alternador.



Responsable Área (firma y sello)



Director Administrativo

Nota: Este formulario está conectado acorde al documento estandar SNCCD001 Solicitud de Compra Administrativa, Dirección Administrativa, Santo Domingo, R.D.